►上接23版

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
37	D320000201806300009	苏州张家港市德积镇每天都有难闻气味，怀疑是华昌化工、欣欣化纤厂和扬子江化工园区排放废气导致。	苏州市张家港市	大气	经调查，该举报部分属实。 （一）华昌化工 2017年，张家港市委托第三方专业机构对华昌化工的废气排放治理情况进行了全面排查。华昌化工根据排查结果，制定了整改方案，对联碱、复合肥、新材料、气化、尿素等车间以及污水站等进行改造，上述工程已于2018年5月中旬全部完成，累计投入治理资金近3000万元。同时，该公司原料结构调整二期项目（彻底解决因造气生产工艺不密封造成无组织排放异味影响）已于2017年5月动工，预计于2018年四季度完成，项目建成后将进一步降低异味影响。此外，张家港市环保局还对该公司加强监督性监测，分别于2017年9月7日、10月20日和2018年4月18日，对该公司废气有组织和厂界无组织排放情况进行了监测，均未发现超标排放情况。 近期，张家港市环保局委托第三方监测机构加密对该公司废气排放情况进行了监测。6月12日-14日，共监测26个排气筒和厂界无组织废气，6月27日和30日共抽测11个排气筒和厂界无组织废气，7月1日夜间至7月2日凌晨共抽测3个排气筒和厂界无组织废气，除6月12日-14日该公司造气车间2#废气炉排气筒臭气浓度超标外，其余均达到国家相关排放标准。 （二）欣欣化纤 2018年7月1日-3日，张家港市环境保护局执法人员会同保税区安环局相关人员对该公司进行了连续执法检查，检查时除欣阳化纤和欣欣高纤北厂区未在生产外，其余车间正在生产，各车间配套的废气治理设施均在运行。张家港市环保局委托第三方监测机构对3家公司有组织（10个废气排气筒）和厂界无组织废气进行了监测。目前，数据尚在分析中。 （三）扬子江化工园区 为加强对扬子江化工园环境空气质量的监测，2017年3月保税区（金港镇）在园区靠近居民的东侧边界南北各设置一个大气监控子站。经查阅今年6月份子站的监测数据，苯、甲苯、苯乙烯、非甲烷总烃、氨五项指标，除苯乙烯和氨个别时段略高于园区规划环评中相关参考标准外，其余均低于参考标准。在日常巡查中也发现，在不利气象条件下，园区个别点位仍能闻到轻微异味。	部分属实	1.张家港市环保局于6月17日对华昌化工造气车间2#废气炉排气筒臭气浓度超标排放的违法行为进行立案查处。华昌化工已于6月22日将造气车间2#废气炉永久停运。 2.待欣欣化纤等3家企业监测结果出来后，根据监测结果依法处理。 3.进一步加强对扬子江化工园企业的监管，特别是针对氨和苯乙烯等特征因子进行溯源，如发现企业存在超标行为，将坚决从严查处。	
38	D320000201806300016	苏州张家港市保税区中华路2号的好时达运输公司，洗罐废水未经处理直排附近河里。	苏州市张家港市	水	经调查核实，举报部分属实。 2018年7月1日白天和夜间，张家港市环保部门执法人员会同保税区安环局相关人员对该公司进行了突击检查，检查时两个油罐车清洗作业区未在生产。经查，该公司紧靠十字港河西侧，清洗作业区建有污水收集地沟和收集池，清洗废水经收集后委托污水处理厂处理，当天和以往检查中均未发现污水直排河道的现象。经调阅自来水用量，2017年10月至今，企业每月用水量为15-20吨左右，拖运至污水厂的污水量（2017年11月-2018年5月）共计46吨，再加上员工的生活用水，基本平衡。 根据前期举报线索，张家港市环保局已对该公司油罐车清洗项目未批先建的行为立案查处，拟处罚款5万元，处罚告知书已送达企业。同时，保税区安环局致函长源热电要求切断其蒸汽供应，该公司自6月初停产至今。	部分属实	目前，该公司正在积极办理环保备案手续，在手续完善前不得生产。	
39	D320000201806300033	苏州张家港市妙桥开发区的美佳乐气雾剂有限公司，批建不符，违规生产汽车清洗剂。	苏州市张家港市	其他污染	经调查核实，举报基本属实。 2018年7月1日，张家港市环保局执法人员会同塘桥镇环保办赴该公司进行现场检查，检查时1条制罐生产线正在生产，灌装生产线及混料车间均未在生产，现场未发现生产汽车清洗剂。经询问公司负责人，该公司曾于今年5月建设了一条汽车清洗剂灌装线，后企业咨询该生产线无法办理环保审批手续，所以于6月初主动拆除了相关设备。	基本属实	针对该公司3条制罐生产线环保手续不全问题，市环保局已进行立案查处，并责令企业立即改正违法行为。	
40	D320000201806300039	苏州常熟市梅李镇通港工业园，存在以下问题：1、通港路的常熟通惠织造有限公司，批建不符，锅炉冒黑烟，锅炉废气和污水超标排放；2、新宏业印染有限公司和永新印染有限公司，污水超排污许可证要求排放。	苏州市常熟市	大气、水	2018年7月2日至4日，常熟市梅李镇人民政府会同常熟市环保局赴3家企业进行现场核查。1、常熟市通惠织造有限公司位于常熟市梅李镇通港工业园，主要从事经纬编布织造、染色、印花生产，2016年通过建设项目清理并已备案。该单位废气来源主要为定型机、印花机等设备，均配套油烟净化装置，1台1000万大卡导热油锅炉，配套脱硫脱硝除尘装置。该单位废水主要是印染废水，部分经自建的预处理设施处理后回用，其余接管至常熟市梅李污水处理有限公司处理。现场检查时，企业正在生产，定型机、印花机等配套的废气治理设施均在运行。7月4日，常熟市环境监测站委托苏州泰坤检测技术有限公司对该单位排气筒废气进行了监测，监测数据暂未反馈。对照企业排污许可证，未发现企业新增染色设备和后整理设备。另外，现场发现企业锅炉房西侧露天堆放有少量锅炉导热油空桶，未设置标志标识，企业未落实排污许可证自行监测要求。 2、常熟市宏业印染有限公司位于常熟市梅李镇通港工业园，主要从事纺织品制造、起绒整理，2016年通过建设项目清理并已备案。该单位废气来源主要为定型机、印花机等设备，均配套油烟净化装置，1台1200万大卡导热油锅炉，配套脱硫脱硝除尘装置。该单位废水主要是印染废水，部分经自建的预处理设施处理后回用，其余接管至常熟市梅李污水处理有限公司处理。同时，梅李污水厂排放水部分回用于宏业印染生产。该单位污水接管口安装有总量控制系统并与常熟市环保局联网。宏业印染排污许可证显示该单位年对外环境排水量为160000吨（按365日计，日均外排水量约为438吨）。现场检查时，企业正在生产，定型机、印花机等配套的废气治理设施均在运行。该单位污水总量控制系统显示日均实际对外环境排水量约为369吨，符合许可证要求。7月2日，常熟市环境监测站委托江苏国泰环境监测有限公司对该单位排气筒废气进行了监测，监测数据暂未反馈。另外，现场发现企业未落实排污许可证自行监测要求，部分染料助剂包装塑料袋未张贴危险废物标志标识。 3、常熟市永新印染有限公司位于常熟市梅李镇通港工业园，主要从事纺织品制造、起绒整理，2016年通过建设项目清理并已备案。该单位废气来源主要为定型机、印花机等设备，均配套油烟净化装置，1台1000万大卡导热油锅炉，配套脱硫脱硝除尘装置。该单位废水主要是印染废水，部分经自建的预处理设施处理后回用，其余接管至常熟市梅李污水处理有限公司处理。该单位污水接管口安装有总量控制系统并与常熟市环保局联网。永新印染排污许可证显示该单位年对外环境排水量为654000吨（按365日计，日均外排水量约为1791吨）。现场检查时，企业正在生产，定型机、印花机等配套的废气治理设施均在运行。该单位污水总量控制系统显示日均对外环境排水量约为1422吨（符合许可证要求）。7月4日，常熟市环境监测站委托江苏康达检测技术股份有限公司对该单位排气筒废气进行了监测，监测数据暂未反馈。另外，现场检查发现企业未落实排污许可证自行监测要求。 上述企业废水均接管至常熟市梅李污水处理有限公司处理后排放，对该污水厂排放水采样分析，监测数据均符合相关排放标准。	部分属实	1、处理措施。（1）对通惠织造锅炉房西侧露天堆放有少量锅炉导热油空桶，未设置标志标识，由梅李镇综合执法局立案查处；对未按照排污许可证自行监测的要求开展自行监测违法的行为，由常熟市环保局依法实施立案处罚。（2）对宏业印染染料助剂包装塑料袋未张贴危险废物标志标识，由梅李镇综合执法局进行立案查处；对未按照排污许可证自行监测的要求开展自行监测违法的行为，由常熟市环保局依法实施立案处罚。（3）对于永新印染粉煤灰及煤渣未配套建设一般固废储存场所的行为以及未按照排污许可证自行监测的要求开展自行监测违法的行为，由常熟市环保局依法实施立案处罚。 2、整改措施。一是要求三家印染企业进一步强化企业环保主体责任，严格做好污染治理设施运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，对固体废弃物按照国家规定进行管理。二是要求三家印染企业严格按照排污许可证要求开展自行监测。三是根据反馈的废气监测数据及其他情况，依法依规处理处置。同时由常熟市梅李镇人民政府加强日常巡查，对上述企业污染排放情况做好监督性监测，发现异常情况及时依法处置。三家企业均已制订自行监测方案，委托第三方监测公司落实自行监测要求；企业已按照固体废弃物管理要求开展整改。	
41	D320000201806300042	对X320000201806250001、D320000201806150031的公开回复不满意。原因如下：1、投诉人认为锂电池企业均有生产废水产生，并非公开回复中的无生产废水产生；2、希望公开废气监测数据，特别是低分子有机物挥发分气体监测结果。	苏州市吴江区	大气，水	经再次核实，顺达电子科技（苏州）有限公司无生产废水产生。废气经监测：1#排口颗粒物未检出，非甲烷总烃排放浓度2.42mg/m3、速率1.02×10-2kg/h，锡及其化合物排放浓度2×10-3mg/m3、速率9.40×10-6kg/h，挥发性有机物排放浓度0.883mg/m3、速率3.75×10-3kg/h。2#排口颗粒物未检出，非甲烷总烃排放浓度1.66mg/m3、速率4.82×10-3 kg/h，锡及其化合物排放浓度4×10-3mg/m3、速率1.02×10-5kg/h，挥发性有机物排放浓度0.384mg/m3、速率1.12×10-3kg/h。6#排口颗粒物浓度3.93mg/m3、速率4.03×10-3kg/h，非甲烷总烃排放浓度2.78mg/m3、速率3.21×10-3kg/h，锡及其化合物排放浓度0.0344mg/m3、速率3.96×10-5kg/h，挥发性有机物排放浓度1.78mg/m3、速率2.05×10-3kg/h。7#排口颗粒物未检出，非甲烷总烃排放浓度5.46mg/m3、速率4.22×10-2kg/h，锡及其化合物排放浓度3×10-3mg/m3、速率2.06×10-5kg/h，挥发性有机物排放浓度1.8mg/m3、速率1.42×10-2kg/h。8#排口非甲烷总烃排放浓度2.96 mg/m3，挥发性有机物排放浓度2.21mg/m3。9#排口颗粒物排放浓度7.9mg/m3、速率0.028 kg/h，非甲烷总烃排放浓度2.39mg/m3、速率8.72×10-3kg/h，锡及其化合物排放浓度0.0589mg/m3、速率2.15×10-4kg/h，挥发性有机物排放浓度1.96mg/m3、速率7.15×10-3 kg/h。10#西排口颗粒物排放浓度3.9mg/m3、速率0.045kg/h，非甲烷总烃排放浓度2.38mg/m3、速率0.025kg/h，锡及其化合物排放浓度0.038mg/m3、速率4.06×10-4kg/h，挥发性有机物排放浓度1.39mg/m3、速率0.015kg/h。10#东排口颗粒物排放浓度5.34mg/m3、速率0.089kg/h，非甲烷总烃排放浓度2.84mg/m3、速率0.049kg/h，锡及其化合物排放浓度0.0476mg/m3、速率8.27×10-4kg/h，挥发性有机物排放浓度3.66mg/m3、速率0.064kg/h。15#排口颗粒物排放浓度3.82mg/m3、速率0.177kg/h，非甲烷总烃排放浓度1.86mg/m3、速率0.087kg/h，锡及其化合物排放浓度0.0345mg/m3、速率1.62×10-3kg/h，挥发性有机物排放浓度1.6mg/m3、速率0.075kg/h。1#、2#、6#、7#、8#、9#、10#、15#排口废气排放浓度和排放速率均达标。	部分属实	对企业加强监管，对公民依法申请获取政府信息的，作出答复。	
42	D320000201806300044	苏州市昆山市玉山镇汉浦路1399号的淳华科技昆山有限公司和1000号的淳华科技（城北厂），批建不符，雨污未分流，废水通过暗管排放到厂区东侧的河道（员工宿舍东侧40米），废气收集处理设施不完善。	苏州市昆山市	大气，水	经调查，群众反映情况部分属实。 （一）淳华科技（昆山）有限公司：1.现场检查时，该公司正在生产。现场对该公司生产设备进行盘点核对，现场提供公司设备对比清单一份，2018年5、6月产能情况说明一份。2.该公司现场提供城市排水许可证及厂区管网图，许可证编号：苏（EM）字第2014070101，有效期至2019年7月1日。现场由昆山开发区东部管道公司对该公司内外管道情况进行全面核查，并进行CCTV检测，待检测结果。3.举报人反映的暗管实际为该公司原生产废水排放管（原废水经处理达标后排放附近河道，后改接污水管网），现该管道已废弃。现场对该厂区东侧原生产废水排放管进行开挖作业，现场由昆山市环境监测站采东北侧（土坑）渗水，东北土坑管道（原生产废水排放管）滞流水水样各一只，经检测分析，东北土坑管道（原生产废水排放管）滞流水pH值7.78，化学需氧量21mg/L，总铜0.14mg/L，总镍未检出，氨氮0.27mg/L。现场由昆山市环境监测站对该公司废水总排口（设施排）、厂区总排口（接管口）、西侧雨水井滞流水、东侧雨水井滞流水水样各一只，待监测结果。4.该公司废气排放口15个，现场由昆山市环境监测站对颗粒物排放口及厂界无组织废气进行监测，待监测结果。 （二）昆山市玉山镇汉浦路1000号厂区：该厂区内共有企业4家。现场由昆山市环境监测站对该厂区雨水总排滞留水，生活污水总排水样进行采样分析，待监测结果。在厂区内有工业废水产生的工段，具体现场检查情况如下：1.郁品堂电子科技（苏州）有限公司，现场检查时正在生产，现场无法提供环保验收文件。现场提供城市排水许可证及厂区管网图一份。2.昆山舜天数码有限公司，现场检查时正在生产，该公司现场提供验收监测报告一份（泰昆验字[2017]第013号），未能提供环评验收意见。3.昆山中新捷信自动化设备科技有限公司，现场检查时，该公司正在生产，实际主要工艺流程为：外购钢板-裁切成条-刷胶覆膜-打孔-假压-钢片贴合-PI贴合-真空压著成型-包装。（环评中有烘干工艺，实际无，1台氮气烤箱闲置在厂房内），现场未能提供环评验收文件。4.昆山标高精密五金有限公司，现场检查时该公司正在生产，主要工艺流程为：CNC-热处理（外发）-磨床-线切割-磨床-组装-调试。该公司未办理环保审批手续。	部分属实	（一）昆山市环保局将根据淳华科技（昆山）有限公司现场设备核对情况及监测情况再作进一步处理。 （二）昆山市环保局拟对郁品堂电子科技（苏州）有限公司，昆山舜天数码有限公司，昆山中新捷信自动化设备科技有限公司未通过环保验收，昆山标高精密五金有限公司无环保审批手续进行立案调查。问题解决情况：昆山高新区安环局将责令未通过环保验收的郁品堂电子科技（苏州）有限公司，昆山舜天数码有限公司，昆山中新捷信自动化设备科技有限公司抓紧办理环保验收手续。	
43	D320000201806300046	苏州张家港市凤凰镇的飞翔化工园，距凤凰镇老街约500米，臭鸡蛋气味扰民。	苏州市张家港市	大气	经调查核实，举报部分属实。 2018年7月2日起，张家港市凤凰镇综合执法局、环保科相关人员赴飞翔化工集中区对相关企业进行了突击检查。5家企业除少部分车间、工段停产外，其余均正常生产，相应的废气治理设施运转正常。天普化工因是前期转办件（第九批原受理编号X320000201806130006），据6月14日采样监测数据，均达到《大气污染物综合排放标准》表2标准限值。其余4家企业因点位、指标较多，废气监测数据仍在分析中。	部分属实	1.待监测数据出具后，依法对存在超标问题的企业进行查处。 2.结合园区整体布局调整，督促企业加快建设RTO焚烧炉等高效废气处理装置，进一步做好异味防治工作。	
44	D320000201806300054	苏州昆山市开发区环娄路515号的昆山市蓬朗星月拉丝厂，批建不符，超产能生产，粉尘污染，烟气超标排放，污水超标排放，流量计不准确，固废处置量与实际产生量不符合。	苏州市昆山市	水，大气，土壤，其他污染	经调查核实，举报内容部分属实。昆山市蓬朗星月拉丝厂主要从事金属拉丝制造、加工，2009年3月经昆山市环保局审批同意搬迁至现址，2010年10月通过昆山市环保局验收。昆山开发区安环局会同昆山市环保局于2018年7月2日对昆山市蓬朗星月拉丝厂进行了现场检查，现场检查时企业正在生产。经查： 1.该公司超出环评擅自建设24台拉丝机、3台调直机等设备（环评审批年产拉丝10000吨、网片1000吨，2017年实际产能为拉丝11310吨、网片2946吨，2018年1至6月实际产能为拉丝5904吨、网片1265吨。网片产能超出环评审批量； 2.企业生产不涉及粉尘及烟气排放； 3.废水排放流量计经昆山市计量测试所进行现场检测，确认流量计正常运行； 4.该公司现场无危险废物的产废及出入库的明细台账，危险废物处置情况与实际产生情况不符。	部分属实	1.昆山市环保局对企业批建不符等违法行为立案查处。对企业废气、废水进行监测，结合监测结果进一步处理。 2.昆山开发区安环局会同市环保局对企业超出环评建设的24台拉丝机、3台调直机等设备进行了封存。 问题解决情况： 1.昆山开发区安环局会同市环保局对企业超出环评建设的24台拉丝机、3台调直机等设备进行了封存； 2.昆山开发区安环局要求企业2018年9月前完成危废规范化整改，严格按照危险废物规范化管理的相关要求，规范危险废物的贮存、转移、处置及台账管理工作。	
45	D320000201806300062	苏州市吴中区郭巷街道的柱江纺织厂，夜间废气扰民。	苏州市吴中区	大气	被举报对象实为“苏州住江织物有限公司”，位于苏州市吴中区郭巷街道尹中路，2004年，电热地毯项目经环保审批和验收，2009年新增空气净化器使用的除臭器生产线1条，2016年通过违法违规建设项目清理。 2018年7月2日，对该企业进行现场调查。现场检查时该公司在正常生产，电热地毯生产过程中粘贴复合、干燥、压合、电路板安装工序因使用除臭剂、粘合剂等车间内有轻微异味，厂区和周边无明显异味，环评未要求其建设配套污染防治设施，企业无其他废气产生。查企业生产记录，有夜间生产的记录。为进一步核实情况，吴中区环境监测站根据企业夜间生产计划，于7月4日夜间对该公司进行废气的监测，待检测结果明确后，对该企业进行后续处理。 检查时发现企业新增了2台热压机和1台精纺机，未经环保审批；企业未建设危废仓库，生产中产生的废胶水（HW13）暂存在一般固废仓库内，未委托有资质单位处理。	部分属实	责令企业停产整治，待整治到位经环保部门同意后方可恢复生产，新增的2台热压机和1台精纺机须经环保审批验收后方可投入使用，按“三防”要求建设危废仓库，危废委托有资质单位处置。拟对发现的环境违法行为立案处罚。	
46	D320000201806300065	苏州昆山市周市镇新镇路45号2号厂房的嘉德昌金属制品公司，喷涂线废气扰民。	苏州市昆山市	大气	投诉反映问题基本属实。昆山市周市镇新镇路45号2号厂房嘉德昌金属制品厂，实际生产企业名称为昆山市月珍五金机电厂。7月1日周市镇、昆山市环保局对昆山市月珍五金机电厂现场检查，现场检查时该公司正在生产，粉尘集尘装置正在运转，废水处理设施正在运转。经查： 1、比对该公司环评生产工艺，发现焊接和冲压工段已取消，擅自增加了1条前处理清洗线、铁件喷砂/抛丸工艺、3台生物质燃烧机和酸洗工段。 2、3台生物质燃烧机、酸洗工段未配套废气处理设施。 3、废水在线监测设备未与环保部门联网，废水排放口无水排放，现场采集设施排积存水水样1只。 4、废水处理污泥、磷化液废桶堆放场所不规范、无标志牌、无标签标识。 5、喷涂线北侧表调槽管路连接处破损、有水滴落（当天管道已修复）。 昆山市环境监测站对该公司厂界无组织采样监测，排气筒废气因不具备采样条件未安排采样监测。昆山市环保局已安排了废水、废气监测。	基本属实	1、针对擅建、未配套污染防治设施等违法行为立案查处。 2、开具行政警示单要求企业立即停止违法行为并整改。 3、根据水样分析结果、废气监测结果作进一步处理。周市镇已责成企业停止使用擅建未配套污染防治设施的生产设备，对擅建、未配套污染防治设施的生产设备已封存。	
47	D320000201806300067	2016年中央督察期间被取缔的乾满电子科技公司，在宝龙电子公司（苏州市吴江区同里镇东古路108号）租房生产，无环评。	苏州市吴江区	其他污染	经查询档案，2016年中央环保督察信访转办件中并无乾满电子科技公司案件。苏州乾满电子科技有限公司于2017年6月注册，名下未建设生产项目。该公司于2018年3月起租用苏州宝隆金属涂装有限公司厂房及生产设备开始从事高档五金件、金属电泳件项目的生产。苏州宝隆金属涂装有限公司项目通过环保部门审批。检查时苏州宝隆金属涂装有限公司处于停产状态。项目投产至今未通过环保“三同时”验收；防治污染措施发生重大变化，未重新报批环境影响评价手续；危废未向环保部门申报登记，未按要求设置危险废物识别标志。	部分属实	责令改正违法行为并立案处罚。	
48	D320000201806300077	苏州张家港市杨舍镇善港村有大量小作坊，废水污染村里长泾河。	苏州市张家港市	水	经调查核实，举报内容部分属实。 2018年5月，经开区（杨舍镇）结合“263”工作及苏州市“331”安全消防专项行动，开始对五新工业区开展综合整治。接该交办单前，因涉及消防隐患及“散乱污”问题，42家企业中的张家港市舜爵地坪工程有限公司等27家企业已分两批次被依法实施断电，张家港市顺恒体育用品有限公司等5家企业已自行搬离，8家废品回收站被全部清退。目前，整治仍在推进中。同时，张家港市环保局也对张家港市金利达包装有限公司等9家企业存在的未批先建、违反环保“三同时”等违法行为进行了立案查处。 2018年7月1-4日，经开区（杨舍镇）会同张家港市环保局再次对五新工业区及东长泾、西长泾、横泾、五新中心河等河道进行了巡查，在以往及近阶段的检查中未发现企业有工业废水排河迹象，河道水质表观正常，未有黑臭现象。但经现场勘查，东长泾、西长泾及横泾周边为善港村五新片3组、18组、2组等居民区，共有居民100余户。该区域正在实施生活污水接管改造，目前，居民区生活污水直接排入河道内。张家港市环保局对上述河道进行了采样监测，结果显示：东长泾、西长泾、横泾、五新中心河河水呈现生活污染特征。	部分属实	一是经开区（杨舍镇）继续对五新工业区实施“散乱污”综合整治，对整治无望的企业坚决关停； 二是经开区（杨舍镇）加快该区域生活污水管网的建设进度，力争2018年9月底前投运； 三是张家港市环保局会同经开区（杨舍镇）进一步加强该区域的检查力度，严肃查处环境违法行为。	
49	D320000201806300083	苏州张家港市金港镇长山村高峰片，2016年中央督察期间反映有大量危废填埋在采矿岩口，现在已经被水泥封闭，但是防渗没做好，日常有黑臭水体渗排。	苏州市张家港市	土壤	反映问题部分属实。 1.关于有大量危废填埋在采石岩口问题。今年4月份，有群众匿名反映高峰岩口曾有化工垃圾倾倒情况。接到反映后，张家港市环保局会同张家港市南沙派出所对长山村村委、原采石场负责人及高峰岩口内拾荒人员等9人进行了调查询问，据上述人员反映，入场的生活垃圾确实有工业垃圾混入，但从外观上看，主要是一些边角料，没有发现过有化工废料混入的情况。今年5月份，金港镇委托江苏雨松环境修复研究中心有限公司编制了《长山村高峰岩口环境调查方案》，对高峰岩口地下水、岩口内渗滤液、表层土壤、填埋气及土壤气等进行取样检测。从已出具的监测数据看，高峰岩口内及周边土壤样品中挥发性有机物及14项重金属指标基本符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第一类用地的筛选值要求，周边5个点位（高峰岩口地下水流向下游区域）16个土壤样品，挥发性有机物均未检出，符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第一类用地的筛选值要求。剩余数据监测和分析工作正在进行。针对本次交办件反映的有大量危险废物填埋的问题，金港镇已委托第三方专业机构开展调查工作，目前，第三方机构正在编制高峰岩口危险废物调查方案，并将根据方案抓紧组织调查。 2.关于日常有黑臭水体渗排问题。2016年第一轮中央环保督察期间，张家港市对高峰岩口周边开展了排查，查实确实存在渗滤液排入香山河的情况。尽管采取了对岩口外渗处进行封填等措施，但由于填埋场区域大，水量多，工程量巨大，未能完全阻止渗滤液排放情况。为此，张家港市金港镇委托第三方专业机构编制了《张家港市高峰岩口环境综合整治工程方案》，根据方案建设了高峰岩口南侧防渗墙工程，设置了209根直径80cm的C30钢筋混凝土桩咬合式排桩，用于隔断岩口污水外排，2017年4月份工程已完工。工程完工后，在金港镇日常巡查中，未发现有岩口内污水外渗的情况。2018年7月1日，张家港市环保局执法人员会同金港镇相关人员赴现场进行了踏勘检查，并对南侧东方红河上下游三个断面进行了采样监测，结果显示达到相关标准。	部分属实	1.张家港市将督促金港镇加快高峰岩口环境综合整治后续工作实施，对高峰岩口污水处理和防渗情况落实监测巡查。 2.张家港市公安、环保部门正在对高峰岩口是否存在大量危险废物倾倒情况开展联合调查。张家港市将根据第三方专业机构开展的危险废物填埋情况调查结果及公安、环保部门的联合调查，依法作出处理。	
50	D320000201806300084	苏州昆山市，1、巴城镇东昌路66号的昆山阳澄湖明鑫涂装有限公司粉尘污染严重，排放刺鼻酸雾，废水治理设施不正常运行，废水直排下水道。2、千灯镇中节路56号的千灯镇亨益源五金加工厂打磨粉尘污染严重，擦洗铝件的废水未经处理直排下水道。	苏州市昆山市	水，大气	经调查核实，举报内容部分属实。 1.昆山阳澄湖明鑫涂装有限公司。7月2日，巴城镇人民政府会同昆山市环保局对该企业进行现场检查。现场检查时，该企业正在生产。针对“粉尘污染严重，排放刺鼻酸雾的情况”。现场检查时，该公司碱喷淋塔正在运行，喷淋液经PH试纸测试在有效范围内；静电喷粉集尘装置正在运转，其中1个喷台配套的粉尘收集处理装置粉尘收集不到位，有逸洒；烘干工段燃烧使用天然气，烟气经排气筒排放。烘干工段、打磨工段在环评中未要求配套废气处理设施。针对“废水治理设施不正常运行，废水直排下水道的情况”。现场检查时，该公司废水处理设施正在运行，设施排放口未在排放，厂内雨水总排口、厂内生活污水总排口及厂外市政污水管网接管口均有水流动，现场取工业原水、设施排积存水、厂内雨水总排口、厂内生活污水总排口及厂外市政污水管网接管口水水样各一只。另检查发现，该公司危险废物主要有表面处理污泥、废酸，包装容器上无危废标识，氧化钙粉与污泥混合存放，废酸未进行网上申报。2018年7月2日、7月3日，昆山市环境监测站对该公司厂界无组织废气及生产车间有组织废气排气筒进行了监测。 2.昆山市千灯镇亨益源五金加工厂。千灯镇政府会同昆山市环保局分别于2018年7月1日至昆山市千灯镇亨益源五金加工厂进行了现场检查。现场检查时，企业不在生产，正对进行粉尘滤网进行加厚改造（原粉尘滤网为单层，自主验收时专家提出了加厚滤网的整改要求）。	部分属实	1.昆山市千灯镇亨益源五金加工厂。（1）对该公司的违法行为进行立案处罚；（2）现场开具行政警示单，要求企业立即停止违法行为并整改，严格按照环评审批要求落实污染防治措施；（3）根据废水、废气监测结果作下一步处理。 2.昆山市千灯镇亨益源五金加工厂。责令企业做好粉尘滤网改造时的扬尘防治，禁止粉尘扰民。督促昆山阳澄湖明鑫涂装有限公司严格按照环评审批要求落实污染防治措施。督促昆山市千灯镇亨益源五金加工厂于7月20日前完成粉尘滤网废气处理装置的改造，完成整改后，确保有效运行粉尘废气处理设施。	
51	D320000201806300013	南通市如东县袁庄镇海河滩村的宏丽全屋整装厂，油漆味刺鼻。	南通市如东县	大气	经查，举报反映的为如东县宏丽移门经营部，该单位移门板材包覆项目未经环保审批和验收，检查发现，其上胶、烘干及清洗胶缸时有废气产生，未配套建设废气处理设施，产生的废气未收集处理，无组织排放，生产车间内有明显气味。经监测，其厂界下风向无组织排放臭气浓度为13（无量纲）。废胶桶和废稀释剂桶等危险废物露天堆放，未交由有资质的单位处置。	属实	1.如东县环保局对其移门板材包覆项目未经环保审批，擅自建设，未经环保验收即投入生产；废胶桶和废稀释剂桶等危险废物露天堆放的违法行为立案查处。 2.如东县政府要求袁庄镇人民政府按照网格化的要求对该单位加强监管，督促落实整改。	
52	D320000201806300040	南通市海安县南莫镇208县道的亚星波纹管厂、星光波纹管厂，无废气处理设施，油漆气味扰民，油漆桶露天堆放。	南通市海安市	大气，土壤	1.江苏亚星波纹管有限公司 经查，该公司存在未经环保审批、擅自增加油漆工序、无废气处理设施，生产所产生的废油漆桶未进行规范暂存等环境问题。 2.江苏星光波纹管有限公司 经查，该公司存在喷漆工段未按要求落实废气处理设施、废气无组织排放，废油漆桶等危废未进行有效收集等环境问题。	基本属实	1.海安市环保局对江苏亚星波纹管有限公司环境违法行为立案查处，责令该公司立即停止油漆工序作业，规范危废暂存场所，并处罚款。同时，提出相关的现场监察意见。 2.海安市环保局对江苏星光波纹管有限公司环境违法行为立案查处，责令该公司立即停止喷漆工序作业，落实环境污染防治措施，规范危废暂存场所，并处罚款。同时，提出相关的现场监察意见。 3.南莫镇按照网格化环境监管要求，落实环境保护领导责任，加强对上述两家公司的巡查督查力度，督促两家公司对存在的环境问题及时整改到位。	
53	D320000201806300055	南通市通州区平潮镇九圩港村，存在以下问题：1、滨江花园小区，未办理环评审批手续，生活污水直排周边河道；2、九圩港菜场环境脏乱差。	南通市通州区	水	1.滨江花苑小区 经查，滨江花苑共有三期项目，一期、二期项目已建成，三期即将建设，均办理了环保相关审批手续。经调查，一期、二期均实施了雨污分流措施，生活污水原计划接入市政污水管网，由于沿江公路（九圩港枢纽处）污水管网暂未形成，后期实施过程中，污水未能有效纳管，污水经净化池过滤直排九圩港东竖河、虹闸港。河道水质经监测分别为劣Ⅴ类、Ⅴ类。 2.九圩港农贸市场 经查，九圩港农贸市场位于滨江花苑小区东北处，建筑面积1200平方米。检查时不在营业，市场内部现有固定摊位62个，市场外部设有流动摊位，从现场情况来看，环境脏乱差。	部分属实	1.通州区政府要求平潮镇政府利用虹闸港闸站水系调度功能，将周边河道形成循环水体，改善水质，同步实施九圩港东竖河、虹闸港清淤疏浚、河道整治工程，2018年10月31日前完成。 2.通州区政府要求平潮镇政府加快推进滨江花苑小区污水处理站、生活污水截污入管工程建设，将小区生活污水纳入污水处理站集中处理，2019年6月30日前完成。 3.通州区政府要求区城管局主动对接平潮镇政府，强化对九圩港农贸市场外部流动摊位的管理，加大对违章、占道等违法经营行为的监管和查处力度，保持市场周边环境整洁卫生。平潮镇城管于7月2日启动集中整治，目前室外摊位已全部规范设置，流动摊位完成清理。 4.通州区政府要求区市场监管局根据政府整体规划，指导平潮镇政府完善九圩港农贸市场审批手续，并加强日常监管。	
54	D320000201806300056	南通市通州区横港镇横港中队附近安雅家具城南侧的腾盛有限公司，恶臭气味扰民。	南通市通州区	大气，其他污染	经查，举报反映的实为南通腾盛油脂有限公司，主要从事餐厨废油收集、分装。检查发现，该公司餐厨废油分装时恶臭气体未收集处置；废桶露天堆放，下雨天桶壁油污会随雨水进入下水道；车间环境卫生恶劣。	基本属实	1.通州区环保局、兴仁镇政府要求该公司立即停止分装，在一个月内清理生产设备、产品和原料。 2.通州区政府要求兴仁镇政府对该加工点实施取缔。 3.该加工点已实施断电，设备、原料正在清理中。	
55	D320000201806300059	南通市如东县袁庄镇新建路的江苏振通门业有限公司，油漆房距居民区太近，油漆气味扰民，油漆渣混入边角料露天堆放在厂区西侧。	南通市如东县	大气，土壤	经查，举报反映的实为南通市振通装饰厂，该单位喷漆生产线已于2015年拆除，现有喷塑生产线一条。经现场检查，发现存在以下问题：1.未经环保批准，擅自增加生产设备并投入生产；2.烘干工段未按环评审批要求配建废气处理设施，烘干废气直接排放；3.生产过程中产生的边角料（防火材料）堆放不符合贮存要求，现场未发现有油漆渣混入。	部分属实	1.如东县环保局针对其未经环保批准，擅自增加生产设备并投入生产，以及需配套建设的环境保护设施未建成、未经环保验收等环境违法行为立案查处。 2.如东县环保局要求该单位按一般废物管理要求规范贮存边角料，限15天整改到位。 3.袁庄镇人民政府按照网格化的要求对该单位加强监管，督促落实整改。	
56	D320000201806300060	南通市南通开发区南通通协纺织染整有限公司，批建不符，涉嫌验收报告造假（验收报告是南京源恒研究所有限公司编制），与无资质的单位签订了废桶处置协议。	南通市开发区	其他污染，土壤	经查，南通通协纺织染整有限公司2018年1月委托南京源恒环境研究院有限公司编制“年产5000吨筒染色纱、漂白纱”项目竣工环保验收监测报告并通过自主验收，目前该项目固废及噪声尚未通过环保部门验收。2018年3月，南通开发区环保局对该公司“1台散式烘干机、1台射频烘干机未办理环评手续擅自建设并投入运行”、“一台1000kg染缸未办理环评手续擅自建设”等环境违法行为立案查处（通开环罚立〔2018〕9号），目前该公司已停止一台1000kg染缸的建设并已拆除相应的燃气及排水管道；2018年5月，南通开发区环保局对该公司“未经环评审批擅自建设18台筒子染色机并投入运行”、“污水处理污泥临时贮存场所未规范落实‘防雨、防渗、防流失’措施”、“废水总排口总磷浓度超标”等环境违法行为立案查处（通开环罚立〔2018〕28号）。2018年6月26日、7月1日现场检查，该公司处于停产整改状态，经调阅相关台账资料，该公司于2018年4月19日与具备危险废物经营资质的如东大恒危险废物处理有限公司签订了废物（液）处理处置工业服务合同，转移处置危险废物包含污泥、废包装袋、废包装桶等。	部分属实	1.开发区环保