

中央第四环保督察组向我省移交第二十六批信访问题线索办理情况

第二十六批 2018年7月10日

受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D320000201806300002 南京市江宁区淳化街道龙庭水岸小区，夜间偶尔闻到类似于农药味的刺激性气味，怀疑是小区内的生命科学城排放废气所致。	南京市江宁区	大气	被举报对象基本情况 龙庭水岸小区南面为南京生命科技小镇南区，位于芝兰路(龙眠大道-格致路段)北侧，占地约61亩。已建成投入使用载体5幢，建筑面积约5万平方米。目前载体共引进企事业单位5家，分别为天臣新能源(南京)有限公司、南京市食品药品监督管理局、软通动力信息技术有限公司、江苏柠檬网络科技有限公司和南京康川济制药有限公司。 1、天臣新能源(南京)有限公司位于南京市江宁区科学园芝兰路18号4号楼，建筑面积5200平方米，现有员工100人，纯办公，无生产和实验行为。该公司是天臣新能源(深圳)(香港)全资子公司，定位于以锂离子电池设计和生产技术、电池材料和部件、制造工艺和相关智能制造装备产业核心技术研发的智能制造产业研究院。 2、南京市食品药品监督管理局位于南京市江宁区芝兰路18号3号楼，建筑面积755平方米，其实验室面积549平方米，共有工作人员108人，于2018年5月搬迁至此，该检测站负责检测和检验食品质量和安全，并新建了食品安全检验检测技术平台，新搭建了食品安全检验检测系统。2016年为办理了环境影响评价报告书，同年通过环保部门的审批。该公司生产过程中产生的废气主要为实验室废气和油渍废气，实验过程中产生的废气(主要用于实验室通风和非环境总控)经收集处理后经过15米排气筒向高空排放。 3、南京软通动力信息技术有限公司位于南京市江宁区科学园芝兰路18号5楼3-6层，建筑面积6688.68平方米，纯办公，无生产和实验行为。主要涉及计算机技术的开发、服务、咨询和计算机软件研发等。 4、江苏柠檬网络科技有限公司位于南京市江宁区科学园芝兰路18号5号楼1层，建筑面积1384.53平方米，纯办公，无生产和实验行为；有职工50人。该公司主营“壹客”APP运营及物流配送领域智慧管理平台的一站式解决方案服务。 5、南京康川济制药有限公司位于南京市江宁区科学园芝兰路18号2楼2层，该公司现有机房实验室建筑面积约1600平米。2018年6月初江宁高新区环保局现场检查时发现该公司无环评手续，已现场要求停业整改。目前该企业一直处于停业整改状态。 调查核实情况 接到办件后：2018年7月1日下午，江宁高新区副总经理白林格带队赴现场进行调查。经查实： 1、生命科学小镇南区上述5家企业单位晚间均不生产。 2、通过询问龙庭水岸小区内住户人员与小区业主，确实闻到类似农药味刺激性气味，且有门卫人员明确反映农药味疑似来源于小区东南侧绿化养护单位日常工作。经现场与管理单位负责人王荣国联系了解具体情况，近期由于气温升高，开展了小区东南侧绿化除虫工作。 举报人反映的情况属实。 存在问题 绿化带养护作业中使用的药剂存在一定的异味。	属实	处理整改情况 江宁高新区城市管理局现场要求龙庭水岸东面绿化养护单位，尽快完成绿化除虫工作。同时在作业期间做好与周边业主解释工作。 问题整改完成情况 江宁区政府要求江宁高新区加强对生命科技小镇载体入住企业管理，督促严格落实单位主体责任，加大巡查力度。 江宁高新区管委会要求龙庭水岸东面绿化水体管理单位进一步强化日常管养力度，在作业前事先在小区内进行通知，尽量减少杀虫剂使用频次与时间，降低除虫作业时对周边居民生活影响。	
2	D320000201806300004 南京市浦口区沿江街道浦口公路立交项目(江北大道和泰冯路交叉口西侧)，夜间施工噪声扰民，投诉人对浦口区环保局的夜间施工许可证不可认可，要求白天施工。	南京市江浦区	噪音	被举报对象基本情况 举报人反映的浦口公路立交项目起自浦口西线至长江大桥、浦南路、浦珠路、规划滨江大道交叉，在建八里洲互通立交止于宁洛高速二桥高架)交叉处，线路全长11.43公里。项目由南京市公共工程建设中心承建，2018年4月开始建设，预计2020年6月底建成通车。 举报人反映的江北大道和泰冯路交接处，属于浦口公路立交C1标段，施工单位为交路桥建设有限公司。 调查核实情况 江北新区环建监察大队大队长沈达彬接受采访称：已于7月1日带队进行现场检查： 1、项目开工建设后，江北新区环境保护与水务局核准C1标段夜间施工时段，各次审批均规范办理，未违规审批行为。 2、检查时该项目办夜间施工许可证，施工区域离南华绿谷小最近约为100米，夜间施工动用泵车、挖机，会对居民产生影响。 举报人反映的夜间施工噪声对南华绿谷有影响的情况属实。 存在问题 浦口公路立交C1标段夜间施工动用泵车、挖机等对南华绿谷小区居民产生影响。	属实	处理整改情况 1、江北新区环境保护与水务局督促建设单位交路桥建设有限公司合理安排夜间施工区域，减少夜间泵车使用，减少对周边环境的影响。 2、江北新区环境保护与水务局严格按照相关要求控制浦口公路立交项目夜间施工审批。 问题整改落实情况 江北新区环境保护与水务局严控项目夜间施工审批，施工单位合理安排夜间施工区域和减少夜间泵车、挖机使用，减少对周边环境的影响。	
3	D320000201806300005 南京市江浦区葛塘街官塘河村余巷组的鱼塘，被承租方(王学勇)填埋了大量的建筑垃圾、工业废渣等固体废物，还有部分固废堆埋在水塘周边。	南京市江浦区	土壤	被举报对象基本情况 举报人反映的鱼塘位于葛塘街官塘河村余巷组靠近西部干线道路。2007年王某勇与官塘河村村委会签订了鱼塘承包协议，承包西部干线东侧1个池塘，西侧2个池塘，面积约28亩，期限十年。2015年又续签了承包协议，期限十年。 调查核实情况 1、2018年7月1日，葛塘街道办事处主任姜海俊带队会同江北新区环建监察大队副队长陈若愚赴现场进行调查。现场调用挖掘机对西部干线东侧鱼塘及周边填土情况进行挖掘，挖掘过程中发现回填了建筑垃圾、生活垃圾及白色石灰状固体。目前正在进一步开挖中。 南京白云环境科技有限公司有限公可现场的白色固体，经鱼池废水进入行采样分析。水样检测结果符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1Ⅲ类水质标准。 白色固体PH监测结果、固含量全测监测结果、固含VOC监测结果等均不超过危险废物鉴别标准限值。 2、2018年7月2日，葛塘街道调用挖掘机对西部干线西侧鱼塘周边进行挖掘，挖掘过程中发现回填了建筑垃圾及生活垃圾。南京白云环境科技股份有限公司对挖出的物料及池塘水分别进行分析，监测结果待出。目前正在进一步开挖中。 举报人反映的问题属实。 存在问题 官塘河村余巷组位于西部干线东侧、西侧的鱼塘被填埋了生活垃圾、建筑垃圾等固体废物。	属实	处理整改情况 1、葛塘街道办事处对填埋场所后续进行挖掘，对挖掘出的固体依法依规做好贮存并加强现场管理。 2、江北新区环境保护与水务局对鱼塘承包人王学勇违法填埋的行为告知罚款10万元。 3、葛塘街道办事处约谈鱼塘承包人王学勇，待取得所有监测结果后按相关规定制定处置工作方案并对相关人员进行处罚。 问题整改落实情况 正在对西侧鱼塘及周边填土情况进行开挖，监测结果待出。	
4	D320000201806300008 南京市建邺区双闸街的南京河西儿童医院，污水站气昧刺鼻，楼顶中央空调外机噪音大。	南京市建邺区	噪音、 大气	被举报对象基本情况 南京市儿童医院河西院区位于江东中路8号，建筑面积约168万平方米，主要包括门诊楼、医技楼、感染性疾病楼、综合楼等。建设项目环评由南京市环保局于2011年11月30日批复，河西新城建设发展有限公司负责建设。该项目于2012年开工，2015年12月建成，2016年4月开始部分试运行，2016年底完成验收并正式投入运行。 目前和南京河西儿童医院距离最近的的小区为和煦苑苑小区，是解放军南京政治学院经适用房。该小区位于儿童医院北面，占地面积9.7万平方米，共有4幢32层的楼房，44套套房，现在住入近35户。与儿童医院相距仅10米的医院内有一栋三层高的病房楼，内设有多间病房。 举报人反映的水质问题是关于保来路和宣武街口交汇处南侧，其作用是对儿童医院产生的污水进行处理后排入管网，日排水量约1200立方米。目前，该污水处理站由南京优格科技有限责任公司进行社会化托管运营。 群众反映的儿童医院楼顶中央空调外机噪音大的问题，项目建设单位河西新城建设发展有限公司曾在2016年引入管道井下水处理设备以及降噪型北方1米处，进行了降噪措施，但效果不佳。该院院方表示，该院院方曾进行过多次改造，包括加装隔音罩等措施，但目前仍未见明显改善。在南京河西儿童医院附近设置多个声屏障，以减少噪声的传播距离和影响范围。在医院内部安装消音器或吸音材料，以降低室内噪声水平。同时，定期对设备进行维护和保养，确保设备正常运行，避免因设备故障产生额外噪声。 经调查，该措施已于2016年8月底完成。 调查核实情况 1、建邺区委、区政府高度重视，立即安排相关部门核查处理。7月1日上午，双闸街道办事处副主任李辉带领市环建委执法人员前往查看了污水处理厂的位置和周边环境，区环保局监测点分别在7月1日下午5点和晚上10点进行例行监测，未发现异常。7月2日上午，建邺区委书记朱善利、区长赵建国、区委常委、武装部部长刘冬、双闸街道工委书记纪晓晖、办事处主任吴明坤及相关工作人员进行了现场检查。7月2日上午，区环保局、双闸街道工作人员再次到污水处理厂等设施进行了查看。 经核实，该医院于2016年4月投入运行，有环评审批手续，有中央空调冷却塔9台(在运行4台)、油烟风机2台。区环境监测站噪声监测结果为昼间58分贝，夜间53分贝，界外噪声值达标(比界外监测点执行4类区标准)。污水经生化加消毒处理(接触氧化法加消毒剂)后，排入市政管网。污水在线监测系统运转正常，污水产生的臭气经光催化除臭设施处理后高排。但在现场检查中，污水站散发有明显臭味。 经调查，该措施已于2016年8月底完成。 调查核实情况 经双闸街道环保科工作人员对该污水站进行了三次现场检查，7月1日下午4时50分，有轻微异味，7月1日晚上10时30分，散发明显臭味，7月2日上午11时20分，气味刺鼻。	属实	处理整改情况 1、儿童医院承诺进一步优化空调机组使用，靠近居民居住区的3台空调机组夜间暂停运行，减少夜间噪声排放。 2、7月2日上午，区环保局约谈了该院负责人，要求进一步采取措施降低气味对周边居民的影响。 问题整改落实情况 1、儿童医院已暂停运行靠近居民居住区的3台空调机组，计划在中央空調冷却塔噪声治理工作完成后运行使用。 2、儿童医院计划于7月15日前在污水处理站周围增加一排绿化隔离带，督促污水处理外包及时做好污泥清理，清理出的污泥运往指定废物处理厂处理。	
5	D320000201806300010 南京市建邺区沙洲铺黄山路128号的菜市场，未经业主同意擅自改变规划，将地下车库改为菜市场，导致垃圾乱丢。	南京市建邺区	其他污染	被举报对象基本情况 飞茂菜场市场，位于黄山路128号，建邺区嘉业阳光城小区旁，主体名称为南京飞茂市场管理有限公司(下称“飞茂菜场”)统一社会信用代码923201050802510794，注册资本20万元，经营范围：市场营销服务、市场柜台租赁服务、市场设施租赁管理、初级农产品销售，营业执照注册有效期为2013年9月30日至2033年9月29日。 调查核实情况 收到办件后，建邺区委、区政府高度重视，立即组织安排相关单位核查处理。7月1日下午，区市场监管局沙洲分局局长于林带领工作人员进行了现场检查。7月2日上午，沙洲街道副调研员尹亚非带领环保科、市容环卫科等部门工作人员到现场查看了菜市场。 经调查，飞茂菜场由南京飞茂市场服务有限公司进行管理并于2014年初开办，主要是为了完善嘉业阳光城小区的配套设施，解决周边居民买菜不方便的问题。根据南京市政府2013年第83号文件《关于开展飞茂菜场的意见》(宁商函[2013]67号)，同意南京飞茂市场服务有限公司在嘉业阳光城一期商业广场下一楼设立临时替代市场。2013年9月，嘉业阳光城小区业主委员会同意委托小区内外商辅楼下地下室作为菜市场。 飞茂菜场于2018年6月20日开始进行装修改造，采用物理隔障的方式将菜场分为施工区(西侧)和商业区(东侧)，现场发现营业区环境卫生状况一般，地面有水迹。 经调查，举报人反映的内容属实。 调查核实情况 飞茂菜场内外部环境卫生状况一般，地面无水道。	属实	处理整改情况 沙洲街道现场约谈飞茂菜场市场负责人，井下整发整改通知，要求市场监管部门加强内部管理，及时做好卫生保洁，确保菜市场内部环境干净整洁。 问题整改落实情况 飞茂菜场管理方面已按要求对环境进行了清理，目前菜市场环境卫生状况良好。沙洲街道已要求菜市场管理部门加强日常管理，沙洲街道将加强日常巡查，发现问题及时督促整改。	
6	D320000201806300011 南京市江宁区万安东路的双龙混凝土有限公司，粉尘污染严重，污水直排。	南京市江宁区	水、 大气	被举报对象基本情况 1、南京中联混凝土有限公司，位于南京市江宁区东山街道万安东路80号。主要经营预拌商品混凝土、混凝土预制制品、混凝土砌块及其他混凝土制品、混凝土添加剂、干混砂浆的研发、生产和销售。该建筑始建于2012年9月在原址扩建厂房一座约10万平米，已建有环评手续并通过验收。主要从事商品混凝土的生产与销售。主要生产设备及设施有：搅拌机、除尘装置、空压机、传送带、运输车辆等。其中搅拌机、除尘器均采用高效离心式，上述设备均布置于室内，通过合理布局、减震减噪等措施降低噪声。2018年5月25日江苏省诚信检测技术有限公司出具的废气、噪声检测报告显示，该公司废气、噪声均达标。 2、该公司周布自然水项目，项目废水处理分为生产废水和生活污水。食餐厨废水经预处理后，接管滨江新城污水处理厂。生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，不外排。沉淀池定期清淤清洗，沉渣用于厂区回收再利用。2018年5月25日江苏省诚信检测技术有限公司出具的数据检测报告显示，该公司污水排放标准。2018年5月29日，该公司委托了南京市测绘勘察研究院股份有限公司对厂内的雨污水管网进行了检测与评估，报告显示该公司污水主管道接入江浦路市政污水管网，内部雨水管道未发现雨污混接的情况。 3、南京新材料有限公司 7月1日，接到中央环保督察信访交办件后，滨江开发区管委会主任易毅、副主任任远泽带领辖区环保科、263办、城管局、市政工程及企业服务局相关负责人立即赶赴现场调查。经查实： (1)该公司距周边500米范围内无民居，现场检查时正在生产，砂石原料全部堆放于密封库房内并建有喷淋设施，生产过程中搅拌、清洗废水经砂石分离及沉淀处理后回用于生产，生产废水不外排。厂区地面已采取硬化措施，并配有洒水车及清扫车定期进行厂区地面洒水冲洗。为防止车辆进出过程中产生扬尘，大门出入口设置了3台雾炮机进行降尘。 (2)主要生产设备配备有：搅拌机、除尘装置、空压机、传送带、运输车辆等。其中搅拌机、除尘器均采用高效离心式，上述设备均布置于室内，通过合理布局、减震减噪等措施降低噪声。2018年5月25日江苏省诚信检测技术有限公司出具的废气、噪声检测报告显示，该公司废气、噪声均达标。 (3)该公司周布自然水项目，项目废水处理分为生产废水和生活污水。食堂餐厨废水经预处理后，接管滨江新城污水处理厂。			